

メーカー	三菱重工業株式会社	
機種	円筒研削盤	
型式	RB32	
受注内容	オーバーホール（精度更生） 全体塗装	
全般	解体・清掃・点検・調整・精度検査	

完成写真

研削 摺合せ	ベッド本体 摺動面 : 研磨・摺合せ修正	
	砥石軸スライド・テーブルスライド 摺動面 : 研削・摺合せ修正	
	スイベルテーブル 上面 : 研削修正	
	芯押台テーブルベース : 摺合せ	
不具合部品 交換	スライド	送りねじ、サポートベアリング、サポートベアリング軸受け部パッキン・シール類、摺動面ワイパー、送り用シリンダーシール 他 (押え板修正)
	砥石軸	ベアリング、Vベルト、パッキン・オイルシール 他 (砥石軸モータ、モータ側・主軸側プーリー溝修正)
	ワーク主軸	ベアリング、Vベルト、パッキン・オイルシール 他 (モータ側・主軸側プーリー溝修正)
	芯押台	回転軸部ベアリング、パッキン・シール 他 (クイル先端修正、クイル穴ホーニング修正、芯高調整)
	カバー	のれんカバー
	流体	フィルター、クーラント用ノズル、ホース・ビニールホース 圧力ゲージ、油圧ゲージ、バルブ 他 (切削油用モータ整備)
	潤滑	フィルター、フレキシブルホース、潤滑分配弁、レーロンチューブ 他
	電気	ポジションコーダ、近接スイッチ、押しボタンスイッチ 他

Pick Up !

【潤滑関連 メンテナンス後】



塩田工業株式会社

TEL:0865-64-4359

<https://www.shiotakogyo.com>



